

第 2 部 室內 滋生 蚊子 的地方



FEHD



冷氣機底 的托盤

滋生蚊子的原因：
*托盤積水無法排走。



FEHD



消防喉櫃

滋生蚊子的原因：

*控制閥漏出的水積存在喉櫃底部。



FEHD



渠管底的環座滋生蚊子的原因：

*渠管底的環座空隙積水。




FEHD



盆栽墊盤
和花瓶

滋生蚊子的原因：

* 墊盤或花瓶內的水沒有每週更換、
清倒或有水剩下。



EEHD



家居容器

滋生蚊子的原因：

- * 沒有每週換水、清倒積水或有水剩下。
- * 沒有經常清倒雪櫃底盤內的積水。



FEHD



升降機槽

滋生蚊子的原因：

- * 雨水或洗地水從牆壁裂縫滲入
升降機槽。
- * 地台滲漏。



FEHD




排水渠

滋生蚊子的原因：

* 排水渠有垃圾及沙泥阻塞。

* 坡度不足。



EEHD

