

簷溝

蚊子滋生的原因：

- * 坡度不足。
- * 排水口被樹葉或淤泥阻塞。
- * 金屬簷溝彎曲，阻礙水流。



EEHD



沙隔

滋生蚊子的原因：

- * 用來擋沙和淤泥的沙隔底有水積存。
- * 出水口淤塞，以致沙隔底積水。



EEHD



地下坑 和 地下箱

滋生蚊子的原因：

* 水經由蓋子上的匙孔或縫隙
進入地下箱。



EEHD



防撞輪胎

滋生蚊子的原因：

* 空心輪胎藏水。



EEHD



貯水箱

滋生蚊子的原因：

* 沒有關好檢查蓋。



水龍頭

滋生蚊子的原因：

- * 水掣滲漏，滴下的水積存在水龍頭箱內。
- * 蓋子的中空地方藏水。
- * 水掣滲漏，滴下的水積存在凹凸不平的地面上。

