


# 優化公廁翻新計劃成功個案



優化工程前

- 地面濕滑
- 沖廁系統問題




鴨寮街公廁  
(深水埗區)  
2019 公廁優化工程



完成工程後

提高公廁的清潔衛生水平



翻新工程前

- 洗手盆老化
- 廁內照明不足



優化公廁翻新計劃

修頓中心公廁  
(灣仔區)  
2020 公廁翻新工程

