

指明文書申請人在其中幾個主要範疇提交文件的狀況
截至2021年3月31日的狀況(每季更新資料一次)

備註：尋找請按「Ctrl F」

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
1	一德觀	新界元朗洪水橋丹桂村 45號(丈量約份第124 約地段3971號餘段)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及 部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件	不適用
2	永利石廠	九龍紅磡溫思勞街11A地 下(紅磡內地段241號餘 段)	牌照	PCLU-1 不適用 申請人已交部分文件 有待申請人進行符合要求的 工程 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
3	佛教慧泉寺	新界沙田排頭村97號 (丈量約份第185約地段 第12號餘段及地段第13 號)	豁免書	申請人已交 PCLU-1 及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用

備註(1)：

PCLU-1：根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2：根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
4	慈雲閣	新界上水古洞村鳳崗區一 號	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審 核 有待申請人進一步 提交修訂文件
			豁免書	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 部分文件 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
5	圓玄學院	新界荃灣三疊潭圓玄學院 (丈量約份第453約地段第 1583號) (部分)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 有待相關部門審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交修訂文件 有待相關部門審核	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 有待相關部門審核	不適用	申請人已交修訂文件 有待相關部門審核	不適用
6	圓覺禪院	新界屯門青山村96G圓覺禪院(丈量約份第131約地段427(部分))	豁免書	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
7a	聖廟(孝思祖堂)	新界屯門丈量約份第376約地段第351號(部分)	豁免書	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
7b	聖廟(孝思堂)	新界屯門丈量約份第376約地段第294號A分段(部分)孝思堂地下(部分)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進行符合要求的 工程 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已部分交文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			豁免書	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
8	信善紫閣玄觀有限公司	新界沙田白田丈量約份第 181約短期租約第677號 (部分)	豁免書	申請人已交 PCLU-1及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					
9a	香港道德會屯門 善慶洞 [只包括骨灰龕堂 第 1 至 16 號內於截算 時間前已售出龕 位]	新界屯門屯發路11號(丈 量約份第131約地段第646 號餘段(部分)、第712號 (部分)、第779號餘段(部 分)及第809號餘段(部分) 及屯門市地段第369號(部 分))	豁免書	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
9b	香港道德會屯門 善慶洞 [只包括骨灰龕堂 第 1至 27 號內於 截算時間仍未售 出龕位]	新界屯門屯發路11號(丈 量約份第131約地段第646 號餘段(部分)、第712號 (部分)、第779號餘段(部 分)及第809號餘段(部分) 及屯門市地段第369號(部 分))	牌照	申請人未交 PCLU-1， 但已交一些其他文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核 有待申請人進一步

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
10	寶林普同塔	離島大嶼山東涌地塘仔(地塘仔丈量約份地段第229 號毗鄰的政府土地)	豁免書	申請人未交PCLU-1，但已交一些其他文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
11	天德古廟	新界八鄉上村23J天德古廟(丈量約份第114約地段第403號及第474 號)	牌照	申請人已交PCLU-1及部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
12	祥隆精舍	新界屯門礦山村興富街(丈量約份132地段1724餘段分段14)	牌照	申請人已交PCLU-1及部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
13	祥霞精舍	新界大埔錦山錦山路 74 及 75 號(丈量約份第 6 約地段第 738 號 C 分段及 738 號 C 分段第 1 小分段)	牌照	申請人已交PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
14	慈航淨院海會塔	新界大圍新田村 1 號 A 慈航淨院(丈量約份第179約地段672S.A)	豁免書	申請人已交PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
15	慈雲閣	九龍黃大仙慈雲山慈雲山道 150 號B座及E座 (新九龍內地段 6005 號及延展地段)	牌照	申請人已交PCLU-1及部 分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文 件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
16a	先天道安老院骨灰龕 A 場	新界沙田上禾輦 169 號 A (政府土地牌照第 Z0070 號)	豁免書	申請人已交 PCLU-1 及部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
16b	先天道安老院骨灰龕 B 場 [只包括 2017 年 6 月 30 日仍未售出的龕位]	新界沙田上禾輦 169 號 B (丈量約份第 185 約地段第 475 號餘段)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
16c	先天道安老院骨灰龕 B 場 [只包括 2017 年 6 月 30 日前已售出的龕位]	新界沙田上禾輦 169 號 B (丈量約份第 185 約地段第 475 號餘段)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
17	統光有限公司	新界屯門青山村 145 號 地下及毗鄰政府土地 (丈 量約份第 131 約地段 792地下及毗鄰政府土地)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核
			豁免書	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
18	普眾善舍	九龍紅磡溫思勞街 37 號 (紅磡內地段第 238 號 F 分段餘段及 G 分段)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
19	萬佛寺	新界沙田排頭村221號 (丈量約份第185約地段第 324號(部分)、359號(部 分)及毗鄰政府土地)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交修訂文 件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
20	榮利石廠	新界粉嶺和興路和合石村 59A 舖 (丈量約份第 51 約地段號碼第 3991 號 B 分段餘段)	牌照	申請人未交 PCLU-1及 其他文件 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人未交文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
21	寶蓮禪寺海會靈 塔	離島大嶼山昂坪短期租約 CX433 號及毗鄰政府土 地	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
22a	道福山祠 [只包括 2017 年 6 月 30 日仍未售出的龕位]	新界沙田上禾輦 183 號 (丈量約份第 185 約地段 第 484, 494, 495, 540 號 A 分段及第 540 號餘段)	牌照	申請人已交PCLU-1及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交部分文 件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
22b	道福山祠 [只包括 2017 年 6 月 30 日前已售出的龕位]	新界沙田上禾輦 183 號 (丈量約份第 185 約地段 第 484, 494, 495, 540 號 A 分段及第 540 號餘段)	牌照	申請人已交PCLU-1及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已部分交文 件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
23	樂生助念蓮社四 眾普同塔 (Remarks: PCLB will discuss on 30.4.2021 whether PCLB decided to continue to vet this SI application or not)	離島大嶼山鹿湖上羗山深 屈道地下 (丈量約份第 310 約)	豁免書	申請人已交PCLU-1及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
24	觀音堂	新界元朗流浮山下白泥稔灣路 13 號(丈量約份第 135 約地段第 118 號)	牌照	申請人已交PCLU-1及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
25	上善軒	九龍紅磡溫思勞街 23 號地舖(紅磡內地段第 239 號 F 分段)	牌照	PCLU-1 不適用 申請人已交部分文件 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
26	青松仙苑	新界屯門青松觀路青新徑 8 號 (屯門市地段第 253 號餘段)	牌照	申請人已交 PCLU-1及部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
27	啟輿道堂	九龍紅磡華豐街二號地下 (紅磡內地段第 494號)	牌照	PCLU-1 不適用 申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人未交文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
28a	紫雲仙苑 [只包括 2017 年 6 月 30 日仍未售出的龕位]	新界元朗流浮山深灣路 270 號 (丈量約份第 129 約地段第 1966 號 A、1966 號餘段、1968 號、1969 號、1970 號、1975 號餘段及毗連政府土地)	牌照	申請人已交 PCLU-1及文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
28b	紫雲仙苑 [只包括 2017 年 6 月 30 日前已售出的龕位]	新界元朗流浮山深灣路 270 號 (丈量約份第 129 約地段第 1966 號 A、1966 號餘段、1968 號、1969 號、1970 號、1975 號餘段及毗連政府土地)	牌照	申請人已交 PCLU-1及文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的載算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
29a	半春園	新界大埔錦山石蓮路 17 號香海蓮社半春園思親堂地下(丈量約份第 6 約地段第 1119A 分段(部份)及第 1260A 分段(部份))	豁免書	申請人已交 PCLU-1 及其他文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					
29b	半春園	新界大埔錦山石蓮路 17 號香海蓮社半春園地藏殿地下及觀音殿地下(丈量約份第 6 約地段第1119A 分段(部份)及第1260A 分段(部份))	牌照	申請人未交PCLU-1，但已交一些其他文件 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
30	地藏殿	新界屯門藍地青山公路 22 號妙法寺(政府土地牌照第 M2131) (發牌委員會已停止審核涉及地庫樓層的指明文書申請)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核
			豁免書	申請人已交 PCLU-1 及文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的載算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
31	利欽祠	新界北區粉嶺和合石村 51號D(丈量約份第51 約地段第5542號)	牌照	申請人已交PCLU-1及 部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審 核 有待申請人進一步 提交文件
			暫免法律責任書	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
32	東林念佛堂 報恩堂 報親堂 感恩堂	新界荃灣芙蓉山東林台 29號東林念佛堂(丈量 約份第453約地段第 1233號餘段)	牌照	申請人未交PCLU-1， 但已交一些其他文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核 有待申請人進一步
			豁免書	申請人未交PCLU-1， 但已交一些其他文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及一 些其他文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
33	藝卓軒	九龍紅磡老龍坑街6號， 必嘉街34, 38, 40, 42, 42A及42B號龍華大廈 地下4-5號舖	牌照	申請人已交PCLU-1及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文 件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
34	曼華堂(竹林禪院)	新界荃灣芙蓉山丈量約份第 453 約地段第 1255 餘段	豁免書	申請人已交 PCLU-1 及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
35	尸羅精舍	新界屯門青山村132 號 (政府土地牌照第 M2031 號(部分))	豁免書	申請人已交 PCLU-1 及文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
36	佛教證覺精舍(證覺園)	新界沙田排頭村101號(丈量約份第185約地段第375號地下(部分))	豁免書	申請人未交 PCLU-1， 但已交一些其他文件 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
37	香港觀宗寺	新界粉嶺置福圍8號(部分)及12號(部分)(粉嶺上水市地段第187號)	豁免書	申請人已交 PCLU-1及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					
38	雲浮仙觀	新界元朗流浮山丈量約份第129約地段第1857號A段，第1857號餘段，第1858號及第1859號及毗鄰政府土地(短期租約STT1345)	牌照	申請人已交 PCLU-1 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					
39	道合園	新界沙田排頭村190號(丈量約份第185約地段第398號(部分))	牌照	申請人未交 PCLU-1，但已交一些其他文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人未交文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
40a	蓮池淨苑 [只包括 2017年6月30日仍未售出的龕位]	新界屯門青山村180號(丈量約份第131約地段第1188號及1197號及毗連的政府土地)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
40b	蓮池淨苑 [只包括 2017 年 6 月 30 日前已售出的龕位]	新界屯門青山村180 號 (丈量約份第131 約地段 第1188 號及1197 號及毗 連的政府土地)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及 部分文件 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核
			豁免書	申請人已交 PCLU-1 及 部分文件 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件	不適用
41	小靈山(靈顯法院)地 藏殿 壁龕	新界大埔石古壘石蓮路小 靈山(靈顯法院)內地藏殿 及壁龕(丈量約份 6 約地 段編號 1171)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及 部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文 件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及 文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的載算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
42	仁孝宗祠	新界沙田火炭禾寮坑路禾寮坑村 7、9 及 10 號 (丈量約份第 176 約地段第 35 號、第 36 號 A 分段、第 36 號餘段、第 38 號 A 分段第 1 小分段、第 38 號 A 分段餘段、第 624 號、第 676 號、第 699 號及第 832 號(部份))	牌照	申請人已交 PCLU-1 及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
43	永茂園	新界荃灣芙蓉山新村丈量約份第453約地段第1239號及地段第1240號	豁免書	申請人已交 PCLU-1 及部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用
44	凌雲寺	新界元朗錦田上村觀音山丈量約份第 114 約政府土地上的登記寮屋 KYS/X/18 及 KYS/32	豁免書	申請人已交 PCLU-1 及部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
45	啟明寺	香港南區薄扶林道 119	牌照	申請人已撤回其牌照申請					

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
		號 (內地段第 8046 號)	豁免書	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
46a	普光明寺 [只包括 2017 年 6 月 30 日仍未售出的龕位]	新界沙田大圍美田路白田 村二區 96 號 (丈量約份 第 181 約地段第 2 號 及第 671 號)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
46b	普光明寺 [只包括 2017 年 6 月 30 日前已售出的 龕位]	新界沙田大圍美田路白田 村二區 96 號 (丈量約份 第 181 約地段第 2 號及 第 671 號)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截至前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
47	佛光寺有限公司	新界西貢白沙灣大涌口 (丈量約份第217約地段第 1145號(部分))	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案	
48	佛教淨蓮精舍	新界沙田排頭村167號 (丈量約份第185約地段 第357號(部分))	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件	
			豁免書	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用	
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用	
49	海會塔 (荃灣西方 寺)	新界荃灣老圍三疊潭(丈 量約份第453約地段第 1499號(部分)及1461號 (部分))	有指明執法行動正在進行，有待申請人進行符合要求的工程和提交文件，以符合建築物命令							
			牌照	申請人未交 PCLU-1， 但已交一些其他文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件	
			豁免書	申請人未交 PCLU-1， 但已交一些其他文件 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用	
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用	

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
50	淨土園	香港新界沙田道風山路60號(丈量約份第186 約地段第374 號(部分)及第375號A 分段(部分))	牌照	申請人已交PCLU-1及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
51	淳風仙觀	新界葵涌石梨坑村金山頂(短期租賃編號:STT 3229KT(部分))	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 審核完成
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					
52	海會經堂	新界西貢清水灣龍蝦灣路18 號(丈量約份第230 約地段第 644 號(部份))	牌照	申請人未交PCLU-1， 但已交一些其他文件 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			豁免書	申請人未交PCLU-1， 但已交一些其他文件 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	已發出「原則上同意暫免法律責任書申請」					
53	港九福德念佛社	九龍深水埗呈祥道(新九龍內地段第 6071 號及短期租約第 KX1603 號)	牌照	申請人已交 PCLU-1 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的載算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
54a	黃帝祠 [只包括 2017 年 6 月 30 日仍未售出的龕位]	新界粉嶺龍躍頭沙頭角公路-龍躍頭段 18 號黃帝祠地下至六樓(部分)(丈量約份第 51 約地段第 4433 號第 17 分段)	牌照	申請人未交PCLU-1， 但已交一些其他文件 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
54b	黃帝祠 [只包括 2017 年 6 月 30 日前已售出的龕位]	新界粉嶺龍躍頭沙頭角公路-龍躍頭段 18 號黃帝祠地下至六樓(部分)(丈量約份第 51 約地段第 4433 號第 17 分段)	牌照	申請人未交PCLU-1， 但已交一些其他文件 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
55	寶龍堂	新界西貢大涌口白沙台孟公窩路通善壇安老院地庫(丈量約份第 217 約地段第 1119 號)	豁免書	申請人未交PCLU-1， 但已交一些其他文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 一些其他文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的載算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
56	自由福居	新界沙頭角塘肚坪村24號(丈量約份第41約地段第1420號(部分)、第1421號(部分)、第1422號B分段(部分)、第1423號B分段(部分))	牌照	申請人已交 PCLU-1 及部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
57	西竺普同塔	新界荃灣荃錦公路10咪下花山村(丈量約份第358約地段第349號(部分)及毗連政府土地)	豁免書	申請人未交 PCLU-1，但已交一些其他文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
58	沙田靜苑	新界沙田大埔公路馬料水段赤泥坪村 110 號 (丈量約份第 42 約地段第499 號 A 分段餘段、第500 號 A 分段餘段、第503 號、第 504 號、第505 號、第 506 號)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
59	般若精舍 海會塔及 普同塔	新界沙田排頭村 297 號 (丈量約份第 183 約地段 第 528 號(部分))及政府土 地牌照第T13497號(部分)	豁免書	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修定文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
60	御福堂有限公 司	九龍紅磡漆咸道北 248號 益群大廈地下(紅磡內地 段第 266 號餘段)	牌照	PCLU-1 不適用 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
61	雲泉仙館	新界粉嶺打鼓嶺坪輦路 188號 (丈量約份第77約 地段第11號A分段餘段、 第16號B分段餘段(部分) 及第17號餘段)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提 交修定文件	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的載算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案	
62	感恩堂	九龍九龍塘金巴倫道25號	牌照	申請人已交PCLU-1及部份文件 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人未交文件	
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用	
63	佛緣精舍	新界屯門青山村178號 B(丈量約份第131約地段 第759,791,830,853號)	有指明執法行動正在進行，有待申請人進行符合要求的工程和提交文件，以符合建築物命令							
			牌照	申請人已交PCLU-1及部分文件 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件及提交修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用	
64	延慶寺	離島大嶼山鹿湖延慶寺 (丈量約份第 310 約地段 編號 395)	牌照	申請人已交 PCLU-1及部份文件 相關部門正進行審核 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件及提交修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提交修訂文件	

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
65	法藏寺	九龍黃大仙慈雲山沙田坳道 175 號 (新九龍內地段第 5995 號及向政府租用短期租約編號 KX2096 的土地)	牌照	申請人未交 PCLU-1，但已交一些其他文件 相關部門正進行審核 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
66	常寂園	新界大埔太和梅樹坑 8 號 (丈量約份第 5 約地段 136 號餘段 138 號餘段)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及文件 相關部門正進行審核 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
67	順德倉華鄉和順堂同鄉會有限公司	新界元朗達吉鄉 57 號(也被稱為達吉鄉 193 號)(丈量約份第 107 約地段第 1165 號、第1166號及第 1168號)	牌照	申請人未交 PCLU-1， 但已交一些其他文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人未交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人未交文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
68	圓通寺	新界元朗八鄉上村雷屯田 52號(丈量約份第114約地段第1656號)	豁免書	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進行符合要求的工程 有待申請人進一步提交文件及修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
69a	極樂寺 [只包括 2017 年 6 月 30 日仍未售出的龕位]	新界屯門虎地屯富路屯安里 (丈量約份第 132 約地段第 2011 號(部分))	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件及修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
69b	極樂寺 [只包括 2017 年 6 月 30 日前已售出的龕位]	新界屯門虎地屯富路屯安 里 (丈量約份第 132 約地 段第 2011 號(部分))	牌照	申請人已交 PCLU-1 及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件及修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文 件 有待申請人進一步 提交文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及 文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
70	協天宮	新界元朗八鄉大江埔(丈 量約份第 109 約地段第 1171 號 B 分段)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核 有待申請人進一步
			豁免書	申請人已交 PCLU-1 及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
71	思親園	離島大嶼山東涌石門甲村 (東涌丈量約份第 1 約地 段 2902,2903,2904,2905 及 2906 號)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核 有待申請人進一步

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
72	香港天德聖教忠和精舍有限公司	新界大埔馬窩路43號(丈量約份第24約地段第56號、第443號A分段及第443號餘段和毗連政府土地)	豁免書	申請人已交 PCLU-1及部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件及修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交及修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交及修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
73	娑羅精舍	新界屯門青山村楊青路150號娑羅精舍(丈量約份第131約第501號及第533號地段和毗連政府土地)	牌照	申請人未交 PCLU-1，但已交一些其他文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			豁免書	申請人未交 PCLU-1，但已交一些其他文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的載算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義,請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
74	道榮園	新界沙田排頭村 179 號 (丈量約份第 185 約地段 第 613 號)	牌照	申請人未交 PCLU-1 及 其他文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審 核 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及 文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
75	德教保慶愛壇有 限公司	九龍觀塘翠屏道翠櫻樓後 面山麓	豁免書	申請人已交 PCLU-1 及 部份文件 有待申請人進一步提交 文件及修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2 及 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件	不適用	申請人已交修訂文件	不適用
76	西林寺	新界沙田上禾輦198號(丈 量約份第185約地段第63 號及296號(部份))	牌照	申請人已交 PCLU-1 及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件及提交修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審 核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					
77	佛教長霞淨院	新界大埔錦山村 43-45 號 (丈量約份 6, 地段第 1087 及 1130 號)	牌照	申請人已交 PCLU-1 及 部份文件 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 相關部門正進行審 核 有待申請人進一步 提交修訂文件

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
78a	孝思園 [只包括 2017年 6月 30 日仍未售出的龕位]	新界沙田火炭火炭村93號 (丈量約份第176約地段第 551號A段及餘段、第640 號及第644號A分段、B分 段及餘段)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
78b	孝思園 [只包括 2017年 6月 30 日前已售出的龕位]	新界沙田火炭火炭村93號 (丈量約份第176約地段第 551號A段及餘段、第640 號及第644號A分段、B分 段及餘段)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交文件 有待申請人進一步 提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
79	青雲觀(又名 青雲觀 堂)	新界屯門丈量約份第131 約地段第559號地下	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 文件及修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 暫免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 有待申請人進一步提交 修訂文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交修訂文件	不適用
80	般若精舍	新界大埔梅樹坑 2 號(丈 量約份第 5 約地段第 1006 號餘段(部份))	牌照	申請人已交 PCLU-1及 部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提 交修訂文件	申請人已交修訂文 件 相關部門正進行審 核
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					
81	普光園(報恩堂)	新界荃灣老圍顯達路普光 園(報恩堂)(丈量約份第 451約地段第486號餘段及 增加批地段(部分))	豁免書	申請人已交 PCLU-1及 文件 相關部門正進行審核 有待申請人進行符合要 求的工程 有待申請人進一步提交 文件	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件及提交修訂文 件	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及 文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件及提交修訂文 件	不適用
82	德和道堂	新界粉嶺黃崗山 51B(丈 量約份第 51 約)	牌照	申請人已交 PCLU-1及 文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提 交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審 核

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
83a	天罡隆義 [只包括 2017年 6月 30日仍未售出的龕位]	新界屯門興富街礦山村天罡隆義 (丈量約份第132約地段 1744 號 A, B, C, F, G, H 及 I)	牌照	申請人已交 PCLU-1及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
83b	天罡隆義 [只包括 2017年 6月 30日前已售出的龕位]	新界屯門興富街礦山村天罡隆義 (丈量約份第132約地段 1744 號 A, B, C, F, G, H 及 I)	牌照	申請人已交 PCLU-1及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
84a	古巖淨苑	新界沙田大圍車公廟路 1 號古巖淨苑 (丈量約份第 184 約地段第 561 號 (部分))	牌照	申請人未交 PCLU-1，但已交一些其他文件 相關部門正進行審核 有待申請人提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1和PCLU-2的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
84b	古巖淨苑	新界沙田大圍車公廟路 1 號古巖淨苑 (丈量約份第 184 約地段第 561 號 (部分))	豁免書	申請人未交 PCLU-1， 但已交一些其他文件 相關部門正進行審核 有待申請人提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 有待申請人進一步提交文件	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
85a	西來意苑 (只包括 2017 年 6 月 30 日仍未售出的龕位)	離島大嶼山羌山丈量約份第 311 約地段第 724號 (部分)及毗連的政府土地	牌照	申請人已交PCLU-1及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
85b	西來意苑 (只包括 2017 年 6 月 30 日前已售出的龕位)	離島大嶼山羌山丈量約份第 311 約地段第 724號 (部分)及毗連的政府土地	牌照	申請人已交PCLU-1及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核
			暫免法律責任書	申請人已交PCLU-2及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
86	益豐精舍	新界屯門興富街礦山村 (丈量約份第 132 約地段第 2015 號及第 1724 號餘段 H 分段)	牌照	申請人已交PCLU-1及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 有待申請人進一步提交修訂文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用
87	般若禪寺地藏殿	離島大嶼山東涌石門甲 100 號般若禪寺地藏殿地下(東涌丈量約份第 2 約地段第117號)	豁免書	申請人已交 PCLU-1及文件 相關部門正進行審核	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證

序號	骨灰安置所名稱	骨灰安置所地址	申請的指明文書	建築物規定 (見下列備註(1)) (就PCLU-1 和 PCLU-2 的 定義，請看下列備註(2))	消防安全	土地	規劃	建議圖則	管理方案
			暫免法律責任書	已發出原則上同意暫免法律責任書申請					
88	靈隱寺(凡聖同居)	離島大嶼山下羗山(丈量約份第 311 約地段第 747號及毗鄰政府土地)	牌照	申請人已交 PCLU-1及部份文件 有待申請人進一步提交文件	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	申請人已交部分文件 相關部門正進行審核	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	申請人未交文件
			暫免法律責任書	申請人已交 PCLU-2及文件 審核完成	申請人已交文件 審核完成	申請人已交文件 相關部門正進行審核	不適用	申請人已交修訂文件 相關部門正進行審核	不適用

備註(1):

PCLU-1: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出牌照 / 豁免書或將之續期的申請的私營骨灰安置所須提交的結構安全核證 [不適用於根據《建築物條例》批准的建築物]

PCLU-2: 根據《私營骨灰安置所條例》第630章 要求發出暫免法律責任書或將之延展的申請的截算前骨灰安置所須提交的獲合資格人士證明在樓宇消防安全方面不構成明顯或迫切危險的核證